



1. Screwed Cap

Bu, tüm valflerde standart seçenektir




2. Test Gag

Gag'ın amacı, ekipman operasyonel bir hidrostatik teste tabi tutulurken güvenlik tahliye vanasını kapalı tutmaktır. Bu, gag'ın amaçlandığı tek amaçtır ve gag elle çekilerek gerçekleştirilebilir. Kuvvet asla kullanılmamalıdır. Ekipmanın çalışması sırasında gag asla valfte bırakılmamalıdır. Güvenli, uygun bir yere kullanıldıktan sonra her seferinde çıkarılmalı ve asılmalı ve sızdırmazlık fişi eski haline getirilmeli ve uygun şekilde torklanmalıdır.



3. Paketlenmiş Kol (Packed Lever)

Bu kaldırma kolu düzeneği kol şaftının etrafında paketlenir. Böylece valf açık olduğunda veya geri basınç mevcut olduğunda valfin üst kısmının etrafında sızıntı gerçekleşmez. Sızıntıya karşı pozitif koruma gerektiğinde paketlenmiş packed lever kullanılmalıdır.



4. Düz kol

Açık kol düzeneği sıkıca baskı yapmaz. Bu nedenle sadece buharın atmosfere kaçmasına izin verilebileceği durumlarda uygundur.